

# **Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool (ehemals FBPatcher) für jedermann (Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Januar 2019, 15:36**

Ich tippe auf die Stromversorgung, siehe Wiki [2.07 USB Port Lösungen](#).