

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 16. Januar 2019, 09:09

So wird das nicht funktionieren, da die Methoden `_UPC` und `_PLD` in der DSDT bereits vorhanden sind und dementsprechend umbenannt werden müssen (z.B. unter `ACPI > DSDT > Patches`).