

Erledigt

ASUS FX753VE bei 10.13.6 kein Touchpad

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Januar 2019, 10:11

Ergänzend noch hat @alexandred mir geschrieben das diese Doppelbelegung des Pin's ein Fehler vom BIOS ist. In meinem Fall ein Fehler von Asus welcher nur ASUS ändern kann.