

Erledigt

Kaufberatung mATX-Hackintosh - iMac-Ersatz + Gaming

Beitrag von „PinballBoy“ vom 22. Januar 2019, 20:44

Hallo

Da neue Board MSI M250B ist nun da, schon eingebaut, alles funktioniert, ausser USB 3.1 Buchse hinten und innen der USB 3.1

für meine 2 frontseitigen USB 3 Buchsen nicht... aber NUR unter Mojave 10.14.3 gehts nicht, in HS 10.13.6 geht alles auch OHNE jegliche USBinjectAll.kext usw.

Link zu dem Board hier: [MSI B250M-MORTAR](#)

In Mojave 10.14.3 habe ich test gemacht mit UsbinjectALL.kext in S/L/E keine Änderung.

in der config.plist möchte ich eigentlich nichts ändern weil ja unter HS 10.13.6 alles bestens funktioniert.

Was müsste ich in Mojave ändern ? denn wenn ich im EFI unter Kext/other was ändere, bezieht sich das ja dann auch auf HS, was jedoch

ohne jegliche Zusatzkexte einwandfrei funktioniert, bezogen auf die NUR USB3.1 Sache

Es muss ein spezifisches USB 3.1 Problem sein, gibts da kexte ?

Hinweis, bei mir ist es so ähnlich wie hier in dem Thread, der User hat ja auch ein ähnliches Board eben nur Asus B270 Chipsatz und ich habe MSI B250 Chipsatz

und bei mir sind es auch die roten USB3.1 Buchsen hinten und innen der USB3.1 wo ich dann nach aussen einen USB3.0 5,25 Zoll Einschub habe.

Hier der Link zu dem Thread: [ähnliches Problem mit USB3.1](#)

Hat Jemand eine Tipp für mich... Danke.