

## **Erledigt** USB 3.1 funktioniert nicht

**Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 14:04**

Achtung:

Dein Board hat 2 USB 3.1 Controller onboard.

Den internen Intel Chipsatz-Controller, der auf der ATX-Blende 4 Ports bedient, und den ASMedia Controller, der die roten USB-Ports (Type A und C) auf der ATX-Blende bedient.

Welche Ports gehen denn nicht?