

Erledigt

USB 3.0 Ports werden nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2019, 20:04

Womöglich am fehlenden EmuVariableUefi-64.efi-Treiber.