

Erledigt

USB 3.0 Ports werden nicht erkannt

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Januar 2019, 18:47

Hast du beim Installieren von Clover "Installiere alle RC Scripte auf der Zielpartition" ausgewählt? Diese werden von EmuVariableUefi-64.efi benötigt.