

Erledigt

High Sierra auf HP Elite Desk 800 G1 USDT Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 29. Januar 2019, 05:22

Moin alle zusammen! Deine EFI [smilescout](#) war halt ganz genau wie meine und damit ziemlich unauffällig.

Ich bin ja im Besitz von zwei Geräten, allerdings habe ich gestern festgestellt, dass ich zwei unterschiedliche Revisionen habe.

Ich musste für beide Revisionen einen separaten USBPower.kext erstellen, da anscheinend die Ports unterschiedlich deklariert sind. Wie das zustande kommt, bei der gleichen Anzahl an Anschlüssen ist mir ein Rätsel.

Ich empfehle euch eben diesen USBPower.kext zu erstellen. Jetzt funktionieren die USB 2.0 und USB 3.0 Ports richtig und in der korrekten Geschwindigkeit 🙏

Falls jemand noch nicht mit dem Hackintool gearbeitet hat, bitte melden, ich bau euch dann eben eine Anleitung zusammen

Edit: Manchmal kann es ja so schnell gehen Gerade einen Beitrag gefunden in dem die Experten einem User gerade wirklich schön zeigen und erklären wie die Ports definiert werden. Einfach mal still mitlesen [USB-Kext für Asus Z390-A funktioniert leider nicht](#)