

Erledigt

Clover Pre-Installation Probleme | Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 31. Januar 2019, 19:32

Du solltest dir eine passende [USBPorts.kext mit dem Hackintool](#) erstellen, dann sollte das Problem gelöst sein. Vermutlich ist der Port für die Webcam nicht in der ursprünglichen USBPorts.kext enthalten und/oder dieser ist nicht als interner Port konfiguriert. Das gilt auch für den Port, über den Bluetooth angebunden ist.