

Erledigt

## Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 6. Februar 2019, 13:40

Ich habe [Astral](#) nach veränderten Kexten gefragt, weil RehabMan in GitHub Folgendes noch angibt:

*"Advanced users: For custom firmware injectors, install the injector plus BrcmFirmwareRepo.kext. This works from either /S/L/E or EFI/Clover/kexts. Optionally, you may remove all the firmwares from BrcmFirmwareRepo.kext/Contents/Resources. If you're using the injector from Clover/kexts, the IOProviderClass in the Info.plist for BrcmFirmwareRepo.kext must be changed from "disabled\_IOResources" to "IOResources". And still, you may find it unreliable... as that is the way Clover kext injection is (it does not simulate kext installation perfectly). In testing, best result was obtained if you replace the IOKitPersonalities entry in BrcmFirmwareRepo.kext Info.plist with that of the injector kext (no need for the injector at that point)."*