

Erledigt

ASUS FX753VE - Erkennung AC Ladekabel

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Februar 2019, 07:14

Eigentlich machst du mit dem Cloverpatch genau das gleiche wie mit dem Windows 10 Patch. Der Batterie Patch hat gar keinen Einfluss auf das Touchpad. Daher ist es völlig unklar warum die DSDT eine Auswirkung auf das Touchpad hat.

Kann es sein das du eine DSDT nutzt welche nicht "frisch" aus deinem aktuellen BIOS erzeugt wurde? Also mit F4 im Cloverbootmenü extrahiert nach "/EFI/CLOVER/ACPI/origin".

Lösche mal alle Dateien in "/EFI/CLOVER/ACPI/origin" und erzeuge die mit F4 neu.