

Erledigt

Finetuning Schenker XMG A707-VE - Mojave 10.14.3

Beitrag von „al6042“ vom 10. Februar 2019, 12:30

Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Teil zwei Batterie-Blöcke beinhaltet.

Das würde ggf. auch den Blinker-Effekt (Tut/Tut nicht) erklären.

[grt](#) hatte da mal manuell an einer entsprechenden DSDT bauen müssen, damit beide Komponenten in einem Rutsch ausgelesen werden konnten.