

Erledigt

# Ozmosis nach Winodws Neuinstallation zerschossen

**Beitrag von „harbeckster“ vom 20. Februar 2019, 22:23**

Also habe eben nochmal zurück zum original BIOS geflasht und dann wieder Ozmosis geflasht. Habe dabei festgestellt, dass ich beim letzten mal neu flashen ausversehen das REV1.1 BIOS benutzt habe, das erklärt zumindest diese Fehlermeldung, die ist jetzt weg.

Allerdings ist das auch der einzige Erfolg den ich zu verzeichnen habe, der Rest ist gleich geblieben.

Habe auch den Oz Ordner auf der Mac EFI gelöscht, auch kein Erfolg.

Clover habe ich noch nie benutzt und mich auch noch nie weitergehender damit beschäftigt, aber Oz schien mir immer eleganter, pflegeleichter und einfacher.

Jetzt bin ich gerade kurz davor die Mac-Platte auch platt zu machen und nochmal ganz von vorne anzufangen.

Da würde ich aber eigentlich gerne drauf verzichten, wenn es irgendwie geht...

Was ich mich frage: Die Mac-Bootoptionen, die mir das BIOS Bootmenü früher angezeigt hat, werden die durch das geflashte Oz BIOS "generiert" oder von den Dateien auf der EFI Partition? Und hat die macOS Installation selbst Einfluss darauf oder passiert das ganz allein durch Ozmosis?

Worauf ich hinaus will: Welche Orte könnten potentielle Fehlerquellen sein?