

Umsetzung prüfen

# Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 1. März 2019, 22:22

Code

1. `<key>ProductName</key>`
2. `<string>iMacPro1,1</string>`

Da stimmt was nicht in der defaults.plist ...

Da Änderungen nichts bewirken denke ich, dass Ozmosis versucht, die Daten aus der EFI der anderen Platte/SSD zu laden. Klemm mal alle Platten/SSDs bis auf die Platte/SSD mit High Sierra ab.

EDIT: NVRAM-Reset nicht vergessen!