

Erledigt

Upgraditis: Neue Hardware muss her: i9-9900K, Vega64 z390-Board

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2019, 17:25

Mit Bluetooth 5.0 hättest du eh keinen großen Spaß, glaube ich.

Bei mir schnurrt der BT-Part des WLAN-/BT-Kombi-Karte... diese ist oberhalb der Grafikkarte im PCIe-Slot verbaut und per Kabel an einen internen USB-Header angebunden.