

Erledigt

Vorschlag: Boardsupport People Sektion

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. März 2019, 20:11

[Zitat von Tepoo](#)

Diese steckt in PCI3 (Steckplatz 4), erst als ich PC03 zu PCI3 umbenannt habe und dazu noch meine SSDT für ARPT angepasst habe und PC03 zu PCI3 geändert habe. wurde in der Taskleiste das bluetooth angezeigt. in dem Moment wurde die Karte dann auch korrekt im Systemmanager angezeigt auf Slot-4 und nicht PC03@100....

Sorry, aber das ist Unfug. Deine Karte steckt nicht in PC03 respektive umbenannt in PCI3. Diese Sektion innerhalb der ACPI hat noch nichts mit dem tatsächlichen PCIe Slot zu tun. Und je nach Lane-Breite und CPU oder PCH Anbindung findest du dann deutlich unterhalb von PCxx den eigentlichen Bus. Und das die Slotbezeichnung im Systembericht auch mit dem tatsächlich benutzten korreliert, sind verschiedene Techniken in einer DSDT/SSDT nutzbar. Jedenfalls trägt das was du schreibst und was du rausgefunden glaubst und zufällig aus ganz anderen Gründen funktioniert, nicht besonders dazu bei, diese Plattform zu bereichern.