

Erledigt

Mojave 10.14.3 Wechselrahmen für SATA6 hotplugfähig

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2019, 22:37

Korrekt Apple hat hier leider massive Änderungen an den beteiligten Extensions vorgenommen so das Hotplugging nicht mehr so funktioniert wie es eigentlich vorgesehen ist. Es gibt diverse Kext2Patch Geschichten die das Problem adressieren. Ich nutze auf dem T430 einen der die Benutzung des Ultrabay überhaupt erst wieder ermöglicht denn auch da fällt einem das Hotplugging auf die Füße...