

**Erledigt**

## **Langsamer boot nach 10.8.2 update bleibt ewig bei pciconfiguration begin**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 21:41**

schon PCIRootUID=0 oder PCIRootUID=1 probiert?