

Erledigt

WiFi lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. März 2019, 08:32

Guten Morgen,

ich hab jetzt mal auf die schnelle reingeychaut und gabe direkt eine Frage:

Im Rootverzeichnis hast du einen Ordner mit dem Namen _kexts.

In der Struktur EFI --> CLOVER --> kexts --> other

sind nicht die selben Kexte drin. Kopiere mal bitte den Inhalt des ersten genannten ordners in den zweiten. Vielleicht löst das ja bereits das Problem.

Edit: Nein, kopiere die Kexte nicht, dass sind viel zu viele... Ich räume da heute Mittag mal auf, Info an den Rest, falls jemand eher Zeit findet als Ich: Der TE hat zu viele Kexte, da muss aufgeräumt und optimiert werden. Falls keiner dazu kommt, räume ich heute Mittag auf.