

Erledigt

THREADRIPPER 1950X - ITACHI X399 - BLUETOOTH

Beitrag von „ralf.“ vom 23. März 2019, 12:30

10.13.3 Ryzen Installationen sind nicht so ganz einfach.

Bluetooth geht wenn überhaupt nur mit BluetoothUSBSticks. Dafür müssen alle zusätzlichen USB-Kexte aus dem Kext-Ordner entfernt werden.

Du mußt auch den Webdriver intstallieren, dann sollte das ruckeln weg sein.

Schau hier mal rein [HowTo: RYZEN - El Capitan - High Sierra - Mojave](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/42075-threadripper-1950x-itachi-x399-bluetooth/?postID=495420#post495420)