

Erledigt

USB 2.0 ohne Funktion

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. März 2019, 18:45

Da dein Board keinen eHCI-Controller mehr verbaut hat ist es ganz normal, dass dir in den Systeminformationen der USB 2.0 Bus nicht angezeigt wird. Wenn USB-2-Geräte an allen Ports funktionieren, brauchst du nichts weiter zu tun.