

Erledigt

nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)

Beitrag von „Romsky“ vom 9. April 2019, 17:18

[hannez](#)

Dann ist es ja genau so wie ich dachte. Beim kopieren von der Projektplatte wird da ja gelesen und auf die SM951 gespeichert (geschrieben). Daher kommt es da zur Drosselung da das Schreiben die Wärme erzeugt. Ersetze die SM951 mit einer 960er oder besser 970er SSD und das Problem sollte weg sein.