

Erledigt

USB-Probleme bei der Installation eines KBL-Systems

Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2019, 22:44

Ich würde mich nicht auf vier läppische USB2.0-Ports verlassen, weswegen ich ja auch folgenden Eintrag in den Dateien

"config-imacl81.plist" und "config-imacl83.plist" eingesetzt habe:

```
...  
-uia_exclude_hs  
uia_include=HS01,HS03,HS05,HS07,HS09,HS11,HS13
```

Damit werden 7 USB2.0-Ports und mindestens 8 USB3.0-Ports während der Installation zur Verfügung gestellt.

Mit der Variante habe ich einen Fehler, wie du ihn geschildert hast, nie gesehen.