

# Mojave auf Lenovo X250 / Anpassung nach der Installation

Beitrag von „Gymnae“ vom 12. April 2019, 15:23

[Zitat von 3zra](#)

Habe leider keine übrig, aber bei mir die DW1830 verbaut. Das ist meines Erachtens der einzige Hardwareunterschied, der den kernel panic erklären könnte..

Die ist nun auch auf dem Weg zu mir. In meinem anderen Hack, einem Dell XPS 9550 ist die auch verbaut und da habe ich auch ein Problem mit dem early boot: Die slide value passt ab und an mal nicht, AptioMemoryFix für AptioFreeMem sind dort nötig. Ob das mit deinem [DVMT](#) Pre-alloc verknüpft sein könnte? Ich werde berichten, ob die DW1830 bei mir Probleme verursachen wird.

Wie hast du denn die drei Antennenports belegt? Hast du noch eine WWAN-Antenne angeschlossen?