

# Mojave auf Lenovo X250 / Anpassung nach der Installation

Beitrag von „PlanetWalker“ vom 12. April 2019, 15:42

[Zitat von 3zra](#)

Habe leider keine übrig, aber bei mir die DW1830 verbaut. Das ist meines Erachtens der einzige Hardwareunterschied, der den kernel panic erklären könnte..

Nein das kann nicht der Grund sein. Hab auch eine DW1830 verbaut und bei mir funktioniert die karte ohne anstand. Hab nur den Aux und Main Port der karte an die Antennen angesteckt, das funktioniert mehr schlecht als recht aber funktioniert (Aussetzer so wie Probleme bei gleichziehen verwenden von WLAN und Bluetooth). Hab aber vor noch eine Antenne zu verlegen welche die jetzigen Probleme korrigieren soll.