

Erledigt

Clover Property Injection und RX580

Beitrag von „bluelion1860“ vom 1. Mai 2019, 13:52

Kann das sofortige Wiederaufwachen mit einem nicht als intern deklarierten USB Port zu tun haben? Gerne sind das die über USB angeschlossenen Bluetooth Anteile der WLAN/BT Karten.