

Erledigt

Clover Property Injection und RX580

Beitrag von „K3RL“ vom 1. Mai 2019, 14:27

[Zitat von bluelion1860](#)

Kann das sofortige Wiederaufwachen mit einem nicht als intern deklarierten USB Port zu tun haben? Gerne sind das die über USB angeschlossenen Bluetooth Anteile der WLAN/BT Karten.

Gute Idee, aber scheinbar nicht – das entsprechende Gerät wurde als "Internal" deklariert.

EDIT: Es dürfte aber etwas mit der Implementation des BT-Adapters zu tun haben. Wenn ich das Häkchen bei "Bluetooth-Geräten ermöglichen, den Ruhezustand des Computer zu beenden" entferne, funktioniert der Ruhezustand wieder (ob verlässlich oder nicht, kann ich noch nicht beurteilen). Im Ergebnis derselbe Zustand wie zuvor, da ein Wake on BT davor auch nicht ging.

EDIT (2): Wenn ich in Clover InjectIntel mit model-id 0x11111111 setze, dann wird die iGPU im System Profiler angezeigt, aber keine Kext geladen. Das Ergebnis ist dann, dass DRM funktioniert, der Rechner aber nur noch mit dunklen Monitoren aus dem Sleep erwacht.