

Erledigt

## Problem nach Update auf Mojave 10.14.4

Beitrag von „dummerjunge1234“ vom 5. Mai 2019, 22:23

[Zitat von kuckkuck](#)

Für 10.14.4 muss die KernnextPatcher.plist geupdated werden. Infos dazu findet ihr im XMAX Thread: [macOS Mojave Ozmosis BETA – OZ167X-XMAX](#)

Entweder die Plist ins ROM einbauen, oder einfach nur herunterladen und auf die EFI (nicht nach /Oz) legen. Danach funktioniert die KextInjection wieder.

Vielen Dank!! Genau das habe ich gebraucht.

**Noch wichtig**, die Datei heißt beim herunterladen noch `KernnextPatcher_XMAX.plist`, umbenennen in exakt: `KernnextPatcher.plist`

Ich sollte mich vor dem nächsten Update mal einlesen 🤔

Jeden falls vielen Dank!!! 🙏