

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „Mister M“ vom 11. Mai 2019, 22:47

Inject Ali hatte ich nur wieder ausgemacht, weil er damit nicht gebootet hat. Wenn Inject an ist, bekomme ich bevor der Anmeldebildschirm kommt nen Blackscreen.

redbelt

Das bekomme ich wenn ich deine EFI über den USB Stick probiere zu Booten: