

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Mai 2019, 14:49

In dem Fall die RX570 ID testen.