

**Erledigt**

## **RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt**

**Beitrag von „redbelt“ vom 12. Mai 2019, 17:05**

Schmeiss mal aus der EFI das raus: OsxAptioFix2Drv-free2000.efi

Dann die hier einfügen: EmuVariableUefi-64.efi

Zwischendurch auch mal den NVRAM löschen mit F11 im Clovermenü.