

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „Mister M“ vom 12. Mai 2019, 17:11

Die sind schon so drin in deiner EFI

Hab ich vielleicht ne veraltete Version?

NVRAM Reset hat leider auch nichts gebracht.