

Erledigt

T460s 10.14.4 Installation schlägt fehl

Beitrag von „Ezak“ vom 17. Mai 2019, 19:18

[Zitat von chmeseb](#)

Es könnte ein Problem mit USB Port bestehen. Es liegt vielleicht an den Bioseinstellung

hey, danke für deine efi. Leider exakt der gleiche Fehler.

USB Ports habe ich mal jetzt verschiedene ausprobiert. [Bios Settings](#) wieder auf Default gesetzt und die empfohlenen für mein Modle neu gesetzt.

Ich lade gerade 10.14.5 und wenn es damit auch nicht geht, muss ich wohl zu Linux zurückkehren, weis wirklich nicht mehr was ich noch versuchen sollte, komme keinen Zetimeter weiter, mit etwas was die ganze Zeit funktioniert hat. Mir unerklärlich