

Erledigt **DELL Laditude E6400**

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 13. Februar 2013, 00:18

Schau mal in die Wiki da steht neben npci=0x2000 auch noch drin welche Kext ersetzt werden müssen.

Gesendet via Tapatalk