

Erledigt

## Beim Rechnerstart piepts

Beitrag von „schmalen“ vom 22. Mai 2019, 19:13

[CMMChris](#) Hat nichts gebracht mit CMOS Reset, hab ne anfrage an Gigabyte gestellt, diese teilten mir mit das ich es mal mit einem Netzteil ATX Version 2.4 versuchen soll. Das derzeitige ist von Cooler-master (600Watt) und hat die Version ATV 2.31!