

Erledigt

BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh: Bluetooth — benötige Hilfe

Beitrag von „user232“ vom 29. Mai 2019, 18:46

evtl mal anderen PCI-E Slot ausprobieren, war bei meiner Karte so, allerdings anderes [ASUS-Board](#)