

Erledigt

Gigabyte Z390 Aorus Master + macOS Mojave Installation 10.14.6

Beitrag von „TRON71“ vom 1. Juni 2019, 12:31

Mahlzeit ihr fleissigen Helfer.

Sehr gerne möchte ich euch Backinfo vom gestrigen Abend und der langen Nacht (04.30) abgeben.

Die zwei separat erstellten Installationen vom originalen iMac24 und vom Hack verhalten sich was die oben genannte Fehlerbeschreibung betrifft identisch.

Ich denke das kuckuck mit seiner Aussage mehr wie richtig liegt und es einfach an einer noch nicht richtigen Konfiguration seitens Clover liegt.

Nachträglich hatte ich gestern Abend noch das Mainboard Bios F10 gelöscht, vom Netz genommen, CMOs Batterie raus, Sata Kabel gewechselt, Bios neu geflasht, neue SSD genutzt, einen neuen Bootstick frisch aufgesetzt die so wichtigen Einstellungen danach im Bios wieder eingerichtet.....der Fehler ist und bleibt der selbige.

Ich habe meine aktuelle EFI noch einmal hochgeladen und würde mir wünschen, dass ihr lieben noch einmal in Ruhe ein Auge auf diese wafen könntet. Der event. Fehler wird wahrscheinlich nicht sonderlich auffällig sein und für mich als Lehrling schwer zu identifizieren sein.

Für die bis hierhin geleistete und nachfolgender Unterstützung, Hilfestellung bin ich euch sehr dankbar.

DANK!



[EFI 2.zip](#)