


**Erledigt**

## Bootet nicht mehr: Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI (Mojave)

Beitrag von „marsjo“ vom 7. Juni 2019, 23:00

Hallo,

leider brauche ich wieder Eure Hilfe. Ich war eine Weile echt glücklich mit meinem System und alles lief `_fast_` problemlos. Aber plötzlich / vielleicht im Zusammenhang mit einem macOS update fährt das System nach dem Clover Menu nicht mehr hoch.



Also habe ich mir einen USB Stick gebaut und mittels Clover Config versucht Clover darauf zu installieren. Leider hat CloverConf immer wieder einen EFI Order auf der Boot Portion und nicht in der EFI Portion erstellt. Also habe ich den Ordner rüber geschoben.

Clover startet von USB aber beim Versuch das macOS Install laufen zu lassen ende ich an einer ähnlichen Stelle wie oben:

```
End ProcessQueue
RegisterPlatformProtocols: called, 0x00000000
RegisterData protocol initialized successfully.
Start SetCacheMode
End SetCacheMode
Start ReadArmsCache
End ReadArmsCache
Start UncompressArmsCache
End UncompressArmsCache
Start CalculateMdr32
End CalculateMdr32
Start LoadArmsFirmware
End LoadArmsFirmware
Start InitBootStruct

mem device said is "6C708D-8142-8038-8036-80A0808040"
End InitBootStruct
Start LoadMdr32
End LoadMdr32
Start FillCacheBootStruct
Start ReadMdr32
End ReadMdr32
Error allocating 0x1297 pages at 0x0000000000000000 alloc type 2
Couldn't allocate runtime area
-
```

Habe versucht dazu was zu finden und verschiedene Boot Parameter versucht – auch schon mit Win10.einen MemTest gemacht. Hat mich leider alles nicht weiter gebracht.

Kann mir jemand helfen und ggf. einen Tipp geben wo ich anfangen muss zu suchen?

Gruß und Dank

jo