

Erledigt

Nicht genug Strom über die USB Ports

Beitrag von „lifesupporter“ vom 18. Juni 2019, 23:34

So, melde gehorsamst: "Operation gelungen. Patient bei bester Gesundheit!"

Kamera wird wieder erkannt.

Nur der 7fach USB HUB ist eigentlich 3.0 , kommt aber nicht so durch.

Danke für die schnelle Hilfe.

Frank  