

**Erledigt**

## **Nicht genug Strom über die USB Ports**

**Beitrag von „DSM2“ vom 19. Juni 2019, 00:08**

Kext entsprechend exportiert und in die EFI eingefügt?

Sprich usbinjectall wieder raus, Port Limit Patch raus sowie die entsprechenden files im patched folder drin? Wirklich nur zwei SS ports gewesen? Ich hätte eigentlich SS01 und auch SS04 zusätzlich erwartet. Irgendwie macht das ganze nicht ganz viel Sinn für mich.

SS02 kann ich nicht ganz nachvollziehen aber denke das du ja aufmerksam nach Anleitung vorgegangen bist.

Hmm....

Funktioniert das Laden den nun?