

# Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „DSM2“ vom 19. Juni 2019, 05:26

Verstehe ich dich richtig das du keine Custom USB Kext im Einsatz hast? [jan10000000000001](#)

Falls du mit USBInjectall unterwegs bist, musst du den neuen Port Limit Patch für 10.15 nutzen, dazu folgende Patches unter KextsToPatch hinterlegen :

Code

1. #1
2. com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
3. Find: 83FB0F0F
4. Replace: 83FB3F0F
- 5.
6. #2
7. com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
8. Find: 83F90F0F
9. Replace: 83F93F0F