

10.15 auf TP T430

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 22. Juni 2019, 18:08

Ein User aus dem X230 Road to... Thread dachte das auch mal. Letzlich stellte sich heraus, dass das Modul verbaut war, aber nicht richtig gesteckt war.

Wenn du das aber nicht brauchst, dann musst du da auch keine Zeit mehr investieren! 😊