

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 3. Juli 2019, 21:27

Ich würde für deinen NUC mal die USB.kext neu definieren und schauen, ob es dann besser geht!