

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 3. Juli 2019, 22:05

Also ich hab den USB Kext getestet, der im CLOVER-Paket in Post 1 drin war. Dann hab ich den gelöscht und den einzelnen USB Kext, der ebenfalls in Post 1 verlinkt war getestet und hab das gleiche Phänomen.

Kann mir nicht ganz vorstellen dass der Threadersteller das gleiche Problem auch hat.

Oder wie sieht das bei dir aus [Patricksworld](#)

//Edit: Im BIOS die internen USB 2.0 Header deaktiviert, Symbol oben verschwunden!