

Probleme mit externem Festplattengehäuse an USB 3.1 Gen2/Thunderbolt 3 Port

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. Juli 2019, 23:58

Alpine Ridge ist auch gut, lediglich für die Konfiguration von Hotplug macht sich die Titan Ridge besser. Dein Problem rührt aber sicher von woanders her. Deine ICY BOX wird via USB-C mit dem Rechner verbunden. Das kann Thunderbolt3 auch leisten, da es USB3.1 ebenfalls über den kompatiblen Stecker führt, ist aber natürlich kein Deut besser oder schneller als eine native USB3.1 Gen2.

Das RAID5 via Softraid habe ich da eher in Verdacht. Wenn es vernünftig werden soll, kann ich "Pegasus3 R8" via TB3 empfehlen. Ich habe etliche Pegasus2 (R6 und R8) an meinem MacPro6.1 (original, daher TB2).