

Erledigt

T440p komplett umbau und einrichtung

Beitrag von „griven“ vom 25. Juli 2019, 16:47

Du brauchst den hier: [High Sierra IHC9/ICH10 Southbridge SATA Problem](#) erwähnten Patch für die IOAHCIFamily.kext und dann fluppt es auch wieder mit der SSD im Ultrabay 😊

Keine Sorge der Patch greift anders als im verlinkten Thread beschrieben nicht nur auf ICH9/ICH10 Chipsätzen sondern wirkt generell den Auswirkungen jeglicher Probleme mit dem Hotplug Support entgegen.