

Erledigt

Dell Precision T3500: Fehlermeldung beim Bootvorgang


Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 2. August 2019, 00:01

Bevor der Rechner durch das geschlossene Fenster fliegt, schildere ich hier mein Problem und hoffe auf eine zündende Idee, die mich weiterbringt. Vorab: ich bin ein IT-Hardware- und Kürzel- Legastheniker, somit wären Antworten in klarem Deutsch vorteilhaft. Auch entschuldige ich mich im Voraus schon mal für die eine oder andere Verständnisschwäche, Ich habe seit 2003 nur mit Apple-Rechner gearbeitet, da bedarf es (im Normalfall) keine Bastelei, die Kisten laufen einfach nur.

Da mir das Preisgebilde der Obstkisten nicht mehr zusagt, will ich mich an einen Hacki wagen, habe jedoch nur Probleme. Ich habe hier einen Dell Precision T3500, von dem ich nicht mehr sagen kann als das, was man auf den Bildern sieht.

Gerätespezifikationen


Gerätename	DESKTOP-KEJTKKP
Prozessor	Intel(R) Xeon(R) CPU W3690 @ 3.47GHz 3.46 GHz
Installierter RAM	12,0 GB
Geräte-ID	F1B28411-95CA-4A15-8FAF-BE852E05FA72
Produkt-ID	00330-80000-00000-AA277
Systemtyp	64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Stift- und Toucheingabe	Für diese Anzeige ist keine Stift- oder Toucheingabe verfügbar.



CPU-Z [Close]

CPU | Caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name: Intel Xeon W3690 

Code Name: Westmere-WS Max TDP: 130.0 W

Package: Socket 1366 LGA

Technology: 32 nm Core Voltage: []

Specification: Intel® Xeon® CPU W3690 @ 3.47GHz

Family	6	Model	C	Stepping	2
Ext. Family	6	Ext. Model	2C	Revision	B1

Instructions: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES

Clocks (Core #0)

Core Speed	1600.06 MHz
Multiplier	x 12.0 (12 - 28)
Bus Speed	133.34 MHz
QPI Link	3200.11 MHz

Cache

L1 Data	6 x 32 KBytes	8-way
L1 Inst.	6 x 32 KBytes	4-way
Level 2	6 x 256 KBytes	8-way
Level 3	12 MBytes	16-way

Selection: Socket #1 Cores: 6 Threads: 6

CPU-Z Ver. 1.89.0.x64 [Tools] [Validate] [Close]

CPU-Z [Close]

CPU | Caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Motherboard

Manufacturer: Dell Inc.

Model: 09KPNV A01

Chipset	Intel X58	Rev.	22
Southbridge	Intel 82801JR (ICH10R)	Rev.	00

LPCIO: []

BIOS

Brand: Dell Inc.

Version: A17

Date: 05/28/2013

Graphic Interface


Version	PCI-Express		
Link Width	x16	Max. Supported	x16

Side Band Addressing: []

CPU-Z Ver. 1.89.0.x64 [Tools] [Validate] [Close]

Aufgrund der Grafikkarte läuft unter Windows 10 mein SolidWorks sehr gut auf diesem Rechner. Wenn damit ein Hacki klappen würde, besteht die Möglichkeit, dass ich Windows via Parallels laufen lassen kann und SolidWorks darauf „ruckelfrei“ läuft. Bei einem Bekannten habe ich das über eine externe GPU gesehen, der Vorteil ist ganz klar: sowohl das Windows-Betriebssystem als auch sämtliche SoWo-Daten werden mit der Time-Machine gesichert und können jederzeit wiederhergestellt werden. Zudem hat man nur einen Rechner rumstehen. Auch der Wechsel zwischen den Betriebssystemen in unter einer Sekunde sind ein Pluspunkt.

Ich habe nach allen gefundenen Anleitungen den Stick erstellt und schon einige Clovereinstellungen getestet, seither ohne Erfolg. Die Ersten Erfolge hatte ich mit dem Tomatenhack, jedoch habe ich den Ethernetanschluss nicht zum Laufen gebracht. Und ohne Internet kann ich nichts freischalten und testen. Da sich nicht nur die Kexte unterscheiden, sondern auch die Config.plist, stehe ich vor einem gigantischen ?.



Auf dem Bild sieht man die Fehlermeldung, die beim Booten vom USB-Stick erscheint. Im Anhang habe ich den EFI-Ordner eingestellt, vielleicht erkennt ja jemand meinen Fehler.

[EFI.zip](#)