

Erledigt

## neuer Intel hackintosh

**Beitrag von „sunraid“ vom 23. August 2019, 14:46**

Das Problem mit dem PTID Sensors hatte ich mal vor langer Zeit mit einem anderen Board. Das konnte ich lösen, indem ich im Bios die Einstellungen für den RAM Speicher runtergesetzt habe.

Evtl. auch mal die Sensors Kexte aus dem Ordner Others entfernen.