

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „locojens“ vom 3. September 2019, 10:12

Wenn AMIBCP abstürzt liegt es an der Version des selbigen. Das gleich Problem besteht auch bei der Software mit welcher man bei den verschiedenen lenovos einen Biosdump erstellt (anderes Bios ich weiß). Aber da man ja früher mal des öfteren an Biosdateien gebastelt hat ist das Problem mit den verschiedenen Bios'en und dazugehörigen AMIBCP-Versionen noch im Hinterkopf gespeichert (ich möchte nur das "böse" SLIC einfügen erwähnen).