

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. September 2019, 00:30

Das kann schon so richtig sein. Im X86PlatformPlugin sind nicht unbedingt Steps zwischen 800 und 4Ghz hinterlegt. Die wichtige Frage wäre, ob die CPU auch die max. Turbo Frequenz von 4,2 schafft.

Ansonsten probier mal den Plugin-Type zu entfernen, dann hast du evtl mehr Steps, das ist so aber eigentlich nicht gedacht.